


Požární hlásič

Umístění: v každém pokoji, v chodbě v přízemí

Mimo spouštění alarmu je zakázáno s hlásiči jakkoliv manipulovat.

Pokud bliká červená LED jednou za 40 sek., alarm je v provozu plné citlivosti

Utišení falešného poplachu:



Pokud alarm hlasitě pípá a **nebezpečí požáru je zcela vyloučeno**, stiskněte bílé velké tlačítko uprostřed hlásiče. Zvuk zakrátko ustane a alarm se zresetuje (červená LED bliká rychleji).

Pokud si nejste jisti, co alarm způsobilo, raději evakuujte budovu.

Pokud znáte zdroj kouře (např. výpary z kuchyně) vyvětrejte místnost od případných výparů do 10 minut - pak alarm získá opět plnou citlivost (červená LED bliká jednou za 40 sek.).

Pokud se falešné popluchy opakují často nebo bez zjevné příčiny (výpary, viditelný kouř), alarm nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak opravit či otvírat a pro další instrukce kontaktujte správce objektu.

Hlásič oxidu uhelnatého

Umístění: ve sklepě a kuchyni v konferenčním centru

Oxid uhelnatý (CO) je prudce jedovatý plyn bez chuti, barvy a zápachu, který může vznikat při nedokonalém spalování.

Alarm tohoto hlásiče nikdy neignorujte! Při nadýchání oxidu uhelnatého může dojít ke smrtelným následkům. Hlásiče mají za úkol varovat přítomné osoby včas, aby mohlo dojít včasné evakuaci.

Alarm přítomnosti nebezpečného CO: Bliká červená LED a hlásič pípá vždy 4x s pětisekundovými pauzami po dobu 4 minut. Po té pouze 2x za minutu.

Slabá baterie (kontaktuje správce): Bliká žlutá LED, hlásič pípne jednou za 60 sek.

Chyba hlásiče (kontaktujte správce): Hlásič vydává souvislý tón nebo bliká žlutá LED a jednou za půl minuty zelená LED a hlásič pípá jednou za 30 sek.

Při nejasnostech ohledně hlásiče jej nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak opravit či otvírat a pro další instrukce kontaktujte správce objektu.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým:

Mírná otrava - slabé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, únava, chřipkové příznaky

Střední otrava - silná, pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, zrychlený tep

Silná otrava - bezvědomí, křeče, selhání srdce, smrt

Zasažené osoby jsou dezorientované a nejsou schopny si přivolat pomoc se sami zachránit!

Při jakýchkoliv příznacích v souvislosti s alarmem, **vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.**